

附件

铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -11-003	11月8日	铜川市	王益区	黄堡镇工业园区李家沟	铜川明鑫耐火材料有限公司	中国陕西省铜川市王益区	未安装治污设施	检查时发现该企业正在生产。发现问题：1. 浇注区未安装废气治理设施；2. 沾火炉油池未安装废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-12-097	11月12日	铜川市	王益区	王家河工业园	铜变集团非晶变压器公司	中国陕西省铜川市王益区G210	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业正在喷漆作业。存在的问题：1.没有安装大气VOC治理设施；2.没有专业的喷漆房。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-096	11月18日	铜川市	王益区	大同路管件设备厂三厂区院内	铜川市宝石精铸材料有限公司	中国陕西省铜川市王益区大同路15	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产，存在的问题：球磨机，破碎机没有进行全封闭，生产过程中粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-098	11月21日	铜川市	王益区	新川水泥厂院内	铜川市第一建筑工程有限责任公司商品砼搅拌站	中国陕西省铜川市王益区	未安装治污设施	现场检查发现该企业正在生产，发现问题：1.物料输送带没有全封闭，生产过程中防尘降尘不到位；2.上料口没有安装喷淋降尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日