

附件

西安市莲湖区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-019	11月14日	西安市	莲湖区	桃园路街道办事处	西安明达汽车销售服务有限公司	中国陕西省西安市莲湖区大庆路317号	未落实VOCs整治要求	现场检查该公司正在经营，存在问题：现场检查该公司有一个喷漆房，已安装完成喷漆废气处理设施，现场检查有一台车在喷漆房外用烤灯进行烘烤（现场负责人称为之前喷漆，因未干透。）	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-021	11月15日	西安市	莲湖区	枣园街道办事处	陕西延长石油材料有限责任公司	中国陕西省西安市莲湖区枣园东路2号	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业正在生产，已按照环评及西安市环保部门对喷涂有机废气治理要求，于2017年底开始，对三个分厂的五条喷漆和流平晾干生产线进行有机废气治理改造，并安装了处理设施。存在问题：该公司对二分厂流平晾干工序进行密闭改造，并安装有机废气处理设施时，未拆除原厂房的两处抽风烟筒，导致二分厂的流平晾干密闭室内产生的有机废气能通过该两处烟囱直接外排，不能完全、有效进入有机废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX(陕西) -12-020	11月17日	西安市	莲湖区	桃园路街道办事处	西安西电电力电容器有限责任公司	陕西省西安市莲湖区桃园北口10号	治污设施不正常运行	现场检查该企业正在生产，其干式电容器车间在环氧灌封工序已安装活性炭废气处理设施。存在问题：现场检查该企业环氧灌封工序中环氧树脂烘箱在生产运行，该烘箱位于密闭间内，产生的废气通过管道收集后经活性炭吸附——>干式过滤器——>引风机排放。现场检查该密闭间配套的废气处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日