

附件

运城市新绛县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-045	11月2日	运城市	新绛县	泽掌镇吴岭庄村	新乡县五臣砂岩厂	中国山西省运城市新绛县新乡线	未安装治污设施	该企业正在生产，发现问题：现场有人工打磨操作台2台，操作台上布满粉尘，在操作台的北侧各有一处通风机，打磨产生的粉尘易通过排风扇直接排放外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-043	11月3日	运城市	新绛县	三泉镇冯古庄村	新绛县三泉镇冯古庄宏红微粉厂	中国山西省运城市新绛县涧溪街	未安装治污设施	该企业现场正在生产，占地面积约为800平方米，主要从事石灰粉加工生产，厂区内有大量积尘。该企业未能提供任何环评及环保相关审批情况，营业执照已过期，现发现问题如下：1. 现场露天堆有大量的石灰岩及石灰粉末未苫盖，厂区内有大量积尘，未做好任何防扬尘措施，易产生极大粉尘；2. 细碎机产生的粉尘未配套安装任何除尘设施，产生的粉尘无组织排放环境；3. 该厂的厂房未做好封闭措施，铲车生产作业时产生极大的粉尘，未湿法作业；4. 输送带未安装任何防尘措施，在输送物料过程中易产生极大粉尘，且输送带有一部分在厂房外，粉尘无组织直接排放外环境。	按照“两断三清”标准关停取缔	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-044	11月3日	运城市	新绛县	三泉镇孝陵村西	三泉镇孝陵村西无名废塑料加工场	山西省运城市新绛县	新发现清单外“散乱污”	该废塑料加工场位于三泉镇孝陵村西，该加工场面积约为500平方米，大门朝北，北侧为道路，其余三面为田地，主要从事废塑料清洗、热熔、挤出。现场有3名工人正在生产作业，堆有大量的废塑料及塑料颗粒产品，现场未发现任何环保处理设施。该加工场未在散乱污整治名单内，现发现问题如下：1. 该加工场有挤出机1台，挤出工序未安装VOCs废气收集处理设施，现场有刺激性气味；2. 土窑炉采用煤为原材料用作燃烧，未配套安装废气处理设施，厂区内堆有一定量煤，现场产生大量的烟尘；3. 露天焚烧滤网痕迹，易产生大量烟尘；4. 粉碎处理工艺未安装废气处理设施，粉尘无组织排放。	按照“两断三清”标准关停取缔	12月30日