

附件

运城市盐湖区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-046	11月8日	运城市	盐湖区	运城市盐湖区大渠乡董家营村	运城市开拓塑料有限公司	中国山西省运城市盐湖区	未落实 VOCs 整治要求	该企业主要从事塑料制品的生产和销售等，采用聚乙烯树脂颗粒生产农用地膜、水龙带等。发现问题:企业正在生产，但 UV 光解+活性炭吸附装置未安装完，设备线路未连接尚不可用，存在有机废气不经处理直排环境问题。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-047	11月11日	运城市	盐湖区	运城市盐湖区圣惠南路78号畅想小区西侧第二间	运城市云海门业有限公司	中国山西省运城市盐湖区圣惠南路辅路	未落实 VOCs 整治要求	该企业主要从事铁门制造和销售等。现场检查时企业正在生产和喷漆。发现问题：喷漆房未安装处理装置，漆雾直排环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX-12-123	11月15日	运城市	盐湖区	城西机电化工产业聚集区机电大道11号（盐湖区大渠办）	运城市天鼎装饰工程有限公司	中国山西省运城市盐湖区	治污设施不正常运行	该企业主要从事建筑工程：铝合金门窗、不锈钢制品、塑钢门窗的加工制作、销售及安装等。现场检查资料环保手续齐全，生产车间有配备光氧催化废气处理设备。企业正在生产但未开启使用治理设施，检查人员检查时才开启废气处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SX-12-125	11月16日	运城市	盐湖区	席张乡南贾村	运城市盐湖区解州飞羽水泵配件厂	运城市盐湖区席张乡南贾村村南500米	治污设施不正常运行	该企业主要从事水泵配件（橡胶垫、螺丝）加工及销售。现场检查资料环保手续齐全。现场检查生产车间正在生产，配备的光氧催化活性炭一体化废气处理设备没有运转。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-124	11月17日	运城市	盐湖区	陶村镇	运城市天王台混凝土有限公司	运城市盐湖区陶村镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业主要从事生产、销售混凝土及构件等。现场检查资料环保手续齐全。现场检查存在问题：堆场物料大面积露天堆放，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-12-121	11月20日	运城市	盐湖区	北城街道	小乌龟汽服喷漆点	中国山西省运城市盐湖区涑水街	未落实VOCs整治要求	该点喷漆房北城办事处9月4号已查封，现场检查存在问题1：该喷漆房擅自恢复生产，有车辆在喷漆房喷漆；问题2：喷漆房未安装废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-122	11月20日	运城市	盐湖区	城北街道办	运城市车之翼汽车修理有限公司	中国山西省运城市盐湖区涑水街	未落实 VOCs 整治要求	该公司喷漆房9月4号城北街道办已查封，现场检查，存在问题1：喷漆房擅自恢复生产，有车辆在喷漆；问题2：该喷漆房未安装废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX-12-127	11月21日	运城市	盐湖区	运城经济开发区安邑南街广播站东	运城市天绿祥食品有限公司	中国山西省运城市盐湖区安邑东路	未安装治污设施	该企业主要加工销售豆制品。现场检查存在问题：生物质锅炉正在使用，未安装烟气净化设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX-12-126	11月23日	运城市	盐湖区	银湖南路	运城市南光实业有限公司	运城市盐湖区银湖南路4号	治污设施不正常运行	该企业主要从事生产塑料包装复合膜袋、食品包装用复合膜袋及其他印刷品等。现场检查车间正常生产，但配套的光氧催化一体化设备没开启，仅开了风机，治污设施不正常运行，车间有机废气未经有效处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日