

附件

运城永济市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-128	11月14日	运城市	永济市	城北街道	永济市胜达汽修厂	运城市永济市振兴西街41号	未落实 VOCs 整治要求	检查时该单位主要从事钣金、烤漆维护服务。现场检查时该单位 VOCs 处理设施未安装完成，存在室外喷漆作业痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日