附件

临汾市蒲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-13	5 11月13日	临汾市	蒲县	黑龙关镇 寨子村		中国山西省 临汾市蒲县 黑河线		 黑龙关镇寨子村西北方向存在露天秸 秆焚烧现象。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	12月15日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-140	11月15日	临汾市	蒲县	薛关镇南 沟后村	临汾市万 国全生物 科技有限 公司	中国山西省 临汾市蒲县 蒲红线		现场检查时该企业生产设备未运行,现场检查时临时停产。存在问题: 1. 该生产车间蒸汽锅炉处于运行状态,炉膛内有燃煤正在燃烧,锅炉顶部有蒸汽冒出,但该公司烟气脱硫设施喷淋塔喷淋设备处于未运行状态。公司环评要求使用湿法脱硫除尘,现场检查时加药泵未使用; 2. 无法提供加碱台帐记录和消耗记录。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	
SX-12-136	11月22日	临汾市	蒲县	克城镇	郭家山煤 业对面堆 场	中国山西省临汾市蒲县	物料堆场未落实扬尘治理措施		易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-1;	9 11 月 24 日	临汾市	蒲县	乔家湾乡 屯里村		川原沙田浦中	治污 设 施 个	现场检查时该企业正在生产。存在问题:洗煤车间正在运行,但配套的布袋除尘器未开启,现场检查时企业负责人称无法开启。	则且似实, 似伝旦处, 刊 	I I