

附件

临汾市乡宁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-142	11月13日	临汾市	乡宁县	玉环路	玉环路昌顺加油站	山西省临汾市乡宁县S330玉环路160号加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在营业，未配套一次油气回收装置和二次油气回收装置，现场未提供营业执照。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日