

附件

### 吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-054	10月29日	吕梁市	交口县	水头镇龙 泉街	交口县龙 泉街片区 棚户区改 造项目	中国山西省 吕梁市交口 县龙泉街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，该施工 工地内进出口道路未硬化，主管部门为 县住建局。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-055	10月30日	吕梁市	交口县	桃红坡镇 窑科村	交口县龙 鑫石料厂	中国山西省 吕梁市交口 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时企业未生产，存在问题：1. 场地堆放部分易扬尘物料未覆盖；2. 输送廊道部分未封闭，应完全进行封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-11-056	10月30日	吕梁市	交口县	桃红坡镇 峪岸坪村	交口县宏 伟矿石有 限公司	中国山西省 吕梁市交口 县 S321	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时企业未生产，存在问题 1. 场地堆放易扬尘物料未覆盖；2. 输送廊道部分未封闭，应完全进行封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-157	11月24日	吕梁市	交口县	回龙乡	回龙乡路边焚烧秸秆点	中国山西省吕梁市交口县 S224 路边秸秆焚烧	露天焚烧	现场检查路经过吕梁市交口县 S224. 发现面积约 300 平方米的秸秆焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日