

附件

保定市曲阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-050	2018/12/3	保定市	曲阳县	恒州镇	河北欣平房地产开发有限公司承建工地	曲阳县正阳街（大南关段）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工。发现问题：1. 高层灰渣冲洗物未经密闭通道收集，现场发现废渣进行高空倾倒作业；2. 施工周边未做到百分百围挡；3. 土方作业未进行湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2018/12/31
HB-13-051	2018/12/5	保定市	曲阳县	孝墓乡	保定原合新型建材科技有限公司	保定市曲阳县孝墓乡中孝墓村村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31