

附件

保定市顺平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-052	2018/11/27	保定市	顺平县	高于铺镇	保定广顺再生利用股份有限公司	保定市顺平县 G107	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要存在以下问题：纺丝车间三楼螺杆挤出有机废气收集管道通过 4 个开孔方式收集，收集效果差，车间内有明显烟雾，异味较大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15