

附件

唐山市路北区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-013	2018/12/2	唐山市	路北区	韩城镇 宋禾麻庄 一村	唐山华远 耐火材料 有限公司	唐山市 丰润区环城 路辅路	未 按 要 求 严 格 落 实 应 急 预案	现场检查时，该企业正在生产，已编制“一厂一策”，存在问题：1. 混料工序正在生产，生产过程有粉尘产生，未配套除尘设施，粉尘于车间内无组织排放；2. 未按要求严格落实重污染天气应急预案。	责令整改，依法查处。	2018/12/31