

附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-014	2018/12/5	唐山市	路南区	复兴路 58 号北侧	唐山陆风 汽车销售 服务有限 公司	唐山市路南 区复兴路 109-东 2 号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业喷漆工序正在生产，存在问题：1. UV 光氧废气治理设施只开启引风机，光氧部分未开启，废气治理设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-015	2018/11/29	唐山市	路南区	吉祥路	唐山市宝珠家具有限公司	唐山市路南区吉祥路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业仅喷漆工序停产，涂胶、封边等其他工序正在生产，存在问题：未按要求严格落实重污染天气应急预案。	责令整改，依法查处。	2018/12/31
HB-13-016	2018/11/26	唐山市	路南区	吉祥路南侧	唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司	唐山市路南区南湖大道	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该公司热镀锌线1条正在生产。	责令整改，依法查处。	2018/12/31
HB-13-017	2018/11/26	唐山市	路南区	唐柏路	唐山森源电器成套设备制造有限公司	唐山市丰南区S263(唐海线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该公司焊接工序正在生产，有焊接工序废气产生，配套废气治理设施正在运行，主要从事高低压变电柜的生产，未按要求严格落实应急预案。	责令整改，依法查处。	2018/12/31