

附件

邢台市清河县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-089	2018/12/5	邢台市	清河县	经济开发区	河北亿安精密塑胶制品有限公司	邢台市清河县新世纪大街辅路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，挤出车间有 8 台挤出机正在运行，配套的集气罩+碱液喷淋塔正在运行，但配套的等离子+光氧催化净化装置未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15