

附件

安阳市殷都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-045	2018/12/1	安阳市	殷都区	伦掌乡西柏涧村	安阳市主焦煤业有限责任公司	安阳市安阳县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，1台4吨天然气锅炉正在使用中，另外1台6吨天然气锅炉备用。存在问题：两台锅炉均未严格按照环评及《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求加装低氮燃烧器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15