

附件

焦作市修武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-087	2018/12/7	焦作市	修武县	云台山综合 服务楼	天阶云台 (修武)投 资有限公 司	焦作市修武 县	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时,正在施工。存在问题:进 出车辆未安装冲洗装置,渣土运输车辆 未密闭运输。	进一步调查核实,依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚,严格落 实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2018/12/31
HN-13-088	2018/12/7	焦作市	修武县	宁城大道	荣盛康旅 云台古镇 一期项目	焦作市修武 县宁城大道	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时,企业正在施工。存在问题: 大面积堆放渣土和建筑垃圾的场地未 覆盖。	进一步调查核实,依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚,严格落 实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2018/12/31