

附件

洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-032	2018/12/1	洛阳市	伊滨区	寇店镇李家村	洛阳美杰办公家具有限公司	洛阳市伊滨区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：企业未落实重污染天气橙色预警管控要求，涂装喷塑工段正在生产。	责令整改，依法查处。	2018/12/31
HN-13-033	2018/11/29	洛阳市	伊滨区	诸葛镇西韩村	洛阳市伊滨区振宇矿产品厂	洛阳市伊滨区玄奘路	未安装治污设施	现场检查时，该石英砂生产线未生产。存在问题：1. 初破工段未安装治污设施；2. 传输皮带未有效封闭；3. 原料露天堆存未有效覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
HN-13-034	2018/11/29	洛阳市	伊滨区	诸葛镇西韩村	洛阳英格橡塑有限公司	洛阳市伊滨区 S320 (顾龙路)	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 挤出机加热工段安装了集气罩，但未安装 VOCs 处理装置；2. 初破工段配套有收尘管道与袋式除尘器相连，但收尘效果较差，现场积尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15