

附件

三门峡市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-091	2018/11/28	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	三门峡缘份多果汁有限公司	三门峡市城乡一体化区摩云路中段	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:大量果渣露天堆放,发酵后产生异味。	调查核实,依法查处。	2019/1/15
HN-13-092	2018/11/29	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	三门峡阳光铸材有限公司	三门峡市城乡一体化区禹王路中段	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产。存在问题:铸造涂料生产车间VOCs处理装置未正常运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	2019/1/15
HN-13-093	2018/12/1	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	三门峡化工机械有限公司	三门峡市城乡一体化区工业园圆通路1号	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:部分焊接操作平台或节点配置有焊烟净化器,但未正常使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	2019/1/15