

附件

新乡市原阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-081	2018/11/27	新乡市	原阳县	福宁集镇 229 省道	中铁十六 局福宁集 1 号搅拌站	新乡市原阳 县 S229	企业未制定 重污染天气 应急预案或 应急预案不 合理、可操 作性差	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该搅拌站未制定重污染天气应急响应预案；2. 厂区上料工段在封闭式车间内进行，正在生产施工，未按照要求正常开启雾炮机防尘设备；3. 厂区西门外堆存 20 立方土，未采取有效措施覆盖，存在扬尘污染隐患。	责令整改，依法查处。	2018/12/31