

附件

宝鸡市凤翔县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-038	2018/11/30	宝鸡市	凤翔县	凤翔县城 关镇西大 街	陕西西凤 文化创意 发展有限 公司建筑 工地	宝鸡市凤翔 县西关街	建筑 工 地 未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该公司正处于施工状态，施工场进出口未见车轮洗车槽，工地内堆放大量裸露的泥土，工地堆土场大量泥土未做防尘措施处理，施工工地主干道也未硬化，未完全围挡，施工场地内运输车辆未覆盖，该建筑工地未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2018/12/31