

附件

铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-053	2018/11/29	铜川市	王益区	陕西省 铜川市 王益区 红旗街 11号	陕西陕煤 铜川矿业 有限公司	陕西省铜川 市王益区川 口路中段	未安装治污 设施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题: 橡胶制品生产过程中,热压工序未安装VOCs 治理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正 常使用。存在违法生产行为的,依法立案处 罚。	2019/1/15