

附件

铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-054	2018/11/28	铜川市	耀州区	孙塬镇 孙塬村	陕西满意 水泥有限 责任公司	陕西省铜川 市耀州区	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.包装车间车辆装卸时,产生粉尘,未安装除尘设备;2.厂内铁粉原料堆放库未完成封闭,易产生扬尘;3.铁粉原料堆放库门前砂石露天堆放未进行覆盖,易产生扬尘;4.企业食堂炉灶燃用有烟煤,烟囱冒黑烟;5.铁粉输送带未完全封闭,易产生扬尘。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -13-055	2018/11/28	铜川市	耀州区	铜川市 耀州区 石柱镇 铁龙头 村南	铜川市金 梧桐矿 业有限 责任公 司	陕西省铜川 市耀州区	治污设施不 正常运行	现场检查,该企业正常生产。存在以下问题:该企业石料破碎车间门没关闭,喷淋设施没运行,粉尘外排。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -13-056	2018/11/30	铜川市	耀州区	耀州区 关庄镇 雷居村	铜川市远 翔实业有 限公司	铜川市耀州 区关庄镇雷 居村	治污设施不 正常运行	现场检查，该企业正产生产。存在以下问题：1. 该企业隧道窑环保空心砖生产线建设技改项目于2015年6月经过环保部门批复，目前正在调试状态，没验收；2. 废气通过布袋除尘和脱硫塔双碱法脱硫，废气收集设施部分废气外溢，周围刺鼻气味较浓。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	2019/1/15