

附件

渭南市大荔县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -13-064	2018/12/7	渭南市	大荔县	安仁镇	大荔县新义村路边 焚烧垃圾	渭南市大荔县 X206	露天焚烧	大荔县新义村大棚旁露天焚烧树枝、垃圾，产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2018/12/31
SX（陕西） -13-065	2018/12/4	渭南市	大荔县	羌白镇	陕西汇生源新能源 科技有限公司	渭南市大荔县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该企业位于羌白镇八鱼街道，离最近居民区约 500 米。主要生产生物质燃料颗粒，环评量年产 1 万吨。经现场检查，该企业正在进行生产，采用燃煤锅炉（环评报告书中要求是电加热），炉内正有大量煤炭燃烧，烟气直排；车间内原料发酵密闭措施不到位，蒸汽加热的废气外排，厂区恶臭明显；粉碎机出料口密闭措施简陋。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15