

## 附件

### 西安市临潼区督办问题清单

| 编号                | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                      | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|-------------------|------------|-----|-----|------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX（陕西）<br>-13-016 | 2018/12/9  | 西安市 | 临潼区 | 临潼区秦王二路6号  | 中金（西安）重型钢结构有限公司 | 西安市临潼区 X208 辅路   | 治污设施不正常运行     | 现场检查时，该企业正在生产，发现问题：焊接工序移动除尘设施未运行。             | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。                                                        | 2019/1/15 |
| SX（陕西）<br>-13-017 | 2018/11/26 | 西安市 | 临潼区 | 新丰街道       | 西安华杰新能源科技有限公司   | 西安市临潼区 G310(连天线) | 未落实 VOCs 整治要求 | 检查时发现，该企业正在生产，存在问题：生产废气通过废弃 VOCs 处理设施，存在直排痕迹。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/15 |