

附件

## 西安高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-018	2018/12/7	西安市	西安高 新技术 产业开 发区	草堂镇	陕西宋南 成套设备 制造有限 公司	西安市户县 X213	治污设施不 正常运行	现场检查该企业正在生产，发现问题： 1. 电焊工序未正常使用焊烟净化器；2. 打磨工序未正常使用粉尘回收净化装 置。	调查核实，依法查处， 符合移送公安行政拘留 条件的，及时移送。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-019	2018/12/7	西安市	西安高新技术产业开发区	草堂镇	陕西宋南 容器设备 有限公司	西安市户县 X213	治污设施不 正常运行	现场检查该企业正在生产，发现问题： 1. 电焊工序未正常使用焊烟净化装置； 2. 底漆打磨工序未正常使用粉尘、废气 回收处理设备。	调查核实，依法查处， 符合移送公安行政拘留 条件的，及时移送。	2019/1/15
SX(陕西) -13-020	2018/12/7	西安市	西安高新技术产业开发区	草堂镇	西安龙源 石化设备 有限公司	西安市户县 X213	治污设施不 正常运行	现场检查该企业正在生产，存在问题： 1. 电焊工序未正常使用焊烟净化装置； 2. 打磨工序未正常使用粉尘回收处理 装置。	调查核实，依法查处， 符合移送公安行政拘留 条件的，及时移送。	2019/1/15
SX(陕西) -13-021	2018/11/29	西安市	西安高新技术产业开发区	草堂镇	西安天外 天锅炉有 限公司	西安市户县 X213	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，该企业正常生产，存在的问 题是：1. 电焊工序未正常使用治理设 施；2. 现场有明显的露天喷漆迹象。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违 法生产行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 零八条，立案处罚。	2019/1/15