

附件

西安市新城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-025	2018/12/7	西安市	新城区	韩森寨街 道办事处	西安唐都 进口汽车 修理服务 有限公司	西安市新城 区幸福中 路43号	治污设施不 正常运行	现场检查时,维修车间正常生产,喷漆房正常使用,废气处理设施正常开启中,废气处理设施为活性炭+光氧。存在问题:1.光氧灯管只有13根常亮并正常运行,其余灯管均不亮,镇流器损坏;2.打磨车间为活性炭吸附,现场灰尘较多,活性炭滤网灰尘较厚,公司无法提供活性炭更换记录,记录不规范。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	2019/1/15