

附件

陕西省西咸新区沣东新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限	
SX(陕西) -13-122	2018/12/4	陕西省	西咸新区	沣东新城	建章路街道办	陕西凯普瑞新材料科技有限公司	西安市沣东新城石化大道西段九号	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。检查时存在以下问题:1、回火炉共有两台,一台只安装收集罩未安装环保设施,废气直接排放,另一台回火炉无任何环保设施,废气直接排放,两台回火炉都通电均有余温。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -13-123	2018/11/27	陕西省	西咸新区	沣东新城	王寺街道办	西安昌旭五金制品有限公司	西安市长安区	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时发现,发现以下问题:该企业属于“散乱污”整改提升类企业,未按当地环保部门要求停产整改,企业正常生产,现场打磨设备有余温,有生产工人数名,属临临时停产,发现大批原料和生产办成品。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -13-124	2018/12/4	陕西省 西咸新区	沣东 新城	三桥街道 办	陕西富通 电器设备 有限公司	西安市未央 区沣惠路	清单内淘汰 类“散乱污” 未落实“两断 三清”	现场检查时,该企业未生产,发现以下 问题:1.经了解厂内工作人员,该企业 夜间生产;2.车间内存有大量废旧废 铝。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完 成整治任务,经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。	2019/1/15
SX(陕西) -13-125	2018/12/6	陕西省 西咸新区	沣东 新城	三桥街道 办	陕西新杰 金属结构 有限公司	陕西省西安 市沣东新城 三桥街办肖 里村工业园 43号	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查该企业正在生产,发现问题如 下:1.电焊工序未正常使用焊烟净化装 置;2.打磨工序未见粉尘处理设施。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	2019/1/15