

附件

## 太原市杏花岭区督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区       | 乡镇<br>(街道)                          | 污染源<br>名称                    | 污染源地址       | 问题类型             | 现场问题情况详述                          | 整改要求                                                                                                             | 完成时限      |
|-----------|------------|-----|----------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-13-009 | 2018/11/28 | 太原市 | 杏花<br>岭区 | 太原市杏<br>花岭区中<br>涧河乡七<br>府坟村原<br>旧砖厂 | 太原市杏<br>花岭区保<br>时卫浴喷<br>漆加工点 | 太原市杏花<br>岭区 | 未落实 VOCs<br>整治要求 | 该企业未办理环评手续，烤漆房未安装<br>治污设施，有机废气直排。 | 含 VOCs 物料的生产、存<br>储采用密闭工艺或在有<br>集气系统的密闭空间进<br>行，收集后的废气经处理<br>达标后排放。存在违法生<br>产行为的，依据《大气污<br>染防治法》第一百零八<br>条，立案处罚。 | 2019/1/15 |