

附件

保定市清苑区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-083	2018/12/18	保定市	清苑区	乐凯南大街	保定众禾源景电子科技有限公司	保定市清苑区	未安装治污设施	现场检查时，该企业无环保相关手续，建有波峰焊，回流焊，贴片机，丝印机等生产设备，未安装废气收集处理设施。部分生产设备已启动通电，有生产迹象。信访举报属实。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30