

附件

沧州市吴桥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-175	2018/12/21	沧州市	吴桥县	于集镇	吴桥县于集镇道王村露天水泥构件加工厂	沧州市吴桥县南吴路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，水泥构件切割机水槽内未加水，工作时粉尘未经处理直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-176	2018/12/19	沧州市	吴桥县	于集镇	吴桥县南 吴路西汽 车烤漆房	沧州市吴桥 县南吴路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该烤漆房正在作业，未配 套建设 VOCs 治理设施，产生的有机废 气直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	2019/1/30
HB-14-177	2018/12/19	沧州市	吴桥县	曹洼乡	吴桥县宏 远物流东 方停车场	沧州市吴桥 县 S385(黄 河路)	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该停车场有一台 0.1 蒸吨 以下的燃煤锅炉正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/1/15
HB-14-178	2018/12/18	沧州市	吴桥县	宋门乡	河北桥星 减速机制 造有限公 司	沧州市吴桥 县 G104(京 福线)	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该公司未按当地政府的重 污染天气应急响应要求停产，冲床工 序、洗床工序在作业。	责令整改，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-179	2018/12/18	沧州市	吴桥县	东宋门乡	河北大鹏医药化工有限公司	吴桥县东宋门乡西宋门工业园区	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该公司 VOCs(固定源)在线监测系统已于 2018 年 9 月 25 日由河北众智环境检测技术有限公司出具比对测试报告，查阅在线监测历史数据，发现 2018 年 11 月 10 日、2018 年 11 月 11 日精馏 1 车间在线监测日均值超标，分别为 120.03PPm、124.38PPm，超出河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》排放限值（排放标准为 80mg/m ³ ）。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2019/1/30