

附件

晋中市左权县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-066	2018/11/29	晋中市	左权县	辽阳镇北大街西端七里店村东岸	左权县隆鑫路桥有限责任公司	晋中市左权县北大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司混凝土搅拌站正在生产。该搅拌站有员工 15 人,根据施工需要生产混凝土,近期日均生产混凝土约 100 立方米。存在问题:部分砂石露天堆放,未落实扬尘治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2018/12/31