

附件

吕梁市中阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-043	2018/11/30	吕梁市	中阳县	二郎平大街	城北居委二郎坪片区棚户区改造住房项目工地	吕梁市中阳县二郎坪街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该建筑公司正在施工，存在问题：无出入车辆冲洗设备。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2018/12/31