

附件

## 衡水市武强县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-206	2018/12/13	衡水市	武强县	朝阳路南 段西侧	武强县百 姓大澡堂	河北省衡水 市武强县朝 阳路 36 号	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经现场检查，该澡堂有一台 0.5 蒸吨以 下燃煤燃气两用锅炉，炉膛内正在使用 的燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/1/15