

附件

衡水市武邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-207	2018/12/23	衡水市	武邑县	大刘庄村 村南 106 国道西侧	河北福瑞 德家俱有 限公司	河北省衡水 市武邑县	未按要求严 格落实应急 预案	经现场检查，该企业未执行重污染天气 应急响应方案Ⅱ级响应措施，喷漆工序 未停止作业。	责令整改，依法查处。	2019/1/15
HB-14-208	2018/12/11	衡水市	武邑县	赵桥镇	武邑松瑞 玻璃容器 包装有限 公司	河北省衡水 市武邑县赵 桥镇工业区	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	经现场检查，该企业正在生产，发现一 台 1 蒸吨以下燃煤锅炉正在运行，炉膛 内使用的燃料为块煤，在企业院内东南 侧堆放有大量的煤。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/1/15
HB-14-209	2018/12/11	衡水市	武邑县	金蒙村	武邑县赵 桥镇树行 木器厂	河北省衡水 市武邑县	治污设施不 正常运行	经现场检查，该企业正在生产，切割工 艺车间治污设施未正常运行，废弃的油 漆桶露天堆放。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施，并 确保正常使用。	2019/1/30