

附件

廊坊市文安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-073	2018/12/22	廊坊市	文安县	史各庄镇	廊坊市文安县史各庄镇砂石料堆场(京广线史各庄桥南500米路段东侧200处)	廊坊市文安县G106(京广线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该场地内大量物料露天堆放,筛分设施露天作业,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-14-074	2018/12/14	廊坊市	文安县	新镇镇	廊坊正源板带有限公司	廊坊市文安县 G106(京广线)	未安装治污设施	现场检查时,该公司正在生产,主要从事冷轧带钢、热镀锌板带加工,1条热镀锌线在生产,加热炉废气收集后直排且排气筒高度未达到要求。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
HB-14-075	2018/12/14	廊坊市	文安县	新镇镇	廊坊宏宇钢带有限公司	廊坊市文安县 G106(京广线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该公司正在生产,主要从事镀锌板带生产,主要生产设备有:可逆冷轧机1台、五连冷轧机2台、六连冷轧机1台(临时停产,有余温)、热镀锌线2条、退火炉1台(停用),未落实应急响应要求。	责令整改,依法查处。	2019/1/15