

附件

德州市宁津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-14-007	2018/12/ 13	德州市	宁津县	振华大街	宁津县津 泽佳苑 C 区建筑工 地	德州市宁津 县振华大街	未 按 要 求 严 格 落 实 应 急 预 案	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 未按要求落实重污染天气应急预案；2. 建筑工地施工场地未落实“六个百分百”（运输道路未硬化，施工工地未采取湿法作业，场地上有大于500 平米的泥土裸露面积未覆盖）。	责令整改，依法查处。	2019/1/15