

附件

## 安阳市安阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-034	2018/12/20	安阳市	安阳县	白璧镇	多伦公园里项目工地	安阳市安阳县文峰大道与亚龙湾路交叉口西北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查,按照安阳市施工工地公示牌显示,该工地为不合格工地,不允许施工。存在问题:在现场检查时,工地内仍有部分工序在作业,同时还有部分物料露天堆放未覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/1/15