

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-151	2018/12/21	焦作市	孟州市	南庄镇	嘉雨鞋厂	河南省焦作市孟州市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 有一组硫化生产线未安装集气罩收集废气，形成无组织排放；2. 安装的集气罩收集废气效果不好，产生的废气明显外散，形成无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30