

附件

焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-152	2018/12/16	焦作市	沁阳市	沁阳市 238 省道	昊正机械 有限公司	河南省焦作 市沁阳市 238 省道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：喷漆工艺正在生产，UV 光解治理设施未运行，现场未见环保设施运行台账。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30