

附件

太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-003	2018/12/20	太原市	古交市	镇城底镇上雁门	渣土运输车（晋AL6811）	山西省太原市古交市S104镇城底镇上雁门	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：在中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司古交上雁门加油站旁道路，发现有运煤车辆（牌照为晋AL6811）未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-004	2018/12/16	太原市	古交市	桃园街道	山西中展建筑工程有限公司腾飞明珠工地	山西省太原市古交市腾飞路 31	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，存在问题：该工地出入口无洗车装置，道路积尘明显，未见洒水、喷淋等减尘降尘措施，未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-005	2018/12/14	太原市	古交市	马兰镇	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	山西省太原市古交市X228(古岔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该煤矿已办理环评，存在问题：现场煤堆、物料未采取覆盖等防尘措施，运输通道未密闭，现场环境差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-006	2018/12/11	太原市	古交市	大川东路	大川东路郝家庄村委会北岔口向东 100 米豆腐作坊	山西省太原市古交市S316(大川东路)	经营性炉灶	现场检查时，存在问题：发现豆腐作坊内有一台燃煤锅炉（1 蒸吨以下）正在使用，有车辆运输燃煤进入。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/1/15