

附件

太原市万柏林区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-019	2018/12/16	太原市	万柏林区	白家庄街道	西山热电东面山体滑坡施工工地	山西省太原市万柏林区白家庄路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：没有采取湿法作业，无围挡，无采取有效的减尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15