

附件

太原市杏花岭区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-020	2018/12/11	太原市	杏花岭区	小返乡	山西三联印刷厂	山西省太原市杏花岭区小返乡后沟村村口	治污设施不正常运行	现场检查时，企业印刷车间正在生产存在问题：印刷车间配套的4台吸气罩和1套光离复合废气处理设备未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30