附件

太原市不锈钢产业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-001	2018/12/19	太原市		不锈钢产 业园区 A 区		山西省太原 市尖草坪区 G108(钢园 路)	未安装治污	现场检查时,该公司不锈钢制品(电气柜)生产线运行,焊接采用氩弧焊工艺,存在问题:切割工序未按照环评要求,安装滤筒式除尘器。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2019/1/30
SX-14-002	2018/12/19	太原市		不锈钢产 业园区 A 区		山西省太原 市尖草坪区 G108(钢园 路)	 排污口不规 范	现场检查时,存在问题:该公司不锈钢制品生产线停产,采取氩弧焊工艺,抛光工序配有沉降室,检查时发现沉降室烟道呈敞开式,烟道排放口设置有车间内,不符合排放口规范要求。现场未提供环评审批资料。	案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案 处罚,同时责令限期依法	2010/1/15