

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-113	2018/12/14	新乡市	凤泉区	耿黄乡	宏铭时代华庭项目施工工地	河南省新乡市凤泉区站前路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:1.没有洒水抑尘;2.进行室外焊接。	责令整改,依法查处。	2019/1/15
HN-14-114	2018/12/14	新乡市	凤泉区	耿黄乡	公安分局业务技术用房工程项目部施工工地	河南省新乡市凤泉区S225	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:进行楼体外墙喷涂作业。	责令整改,依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-115	2018/12/14	新乡市	凤泉区	耿黄乡老 吴记红焖 羊肉对面	绿茵河畔 楼盘建设 项目施工 工地	河南省新乡 市凤泉区星 湖路	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：存在焊接情况，不符合重污染天气橙色预警管控要求。	责令整改，依法查处。	2019/1/15