附件

新乡市红旗区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-118	2018/12/18	新乡市	红旗区	平原路	公村棚户区改造项目一期工程施工工地	河南省新乡市红旗区平原路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:1.该企业拒绝进入现场检查,检查人员只能在围栏外进行照相取证,2.工地内裸露土堆未覆盖;3.未喷淋洒水抑尘;4.该企业在得知我们要进入现场后临时安排人员进行覆盖,并停止挖掘机作业。	责令整改,依法查处。	2019/1/15
HN-14-119	2018/12/15	新乡市	红旗区	向阳东路	常青藤项目施工工地	河南省新乡市红旗区向阳路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:未采取湿法作业。	责令整改,依法查处。	2019/1/15
HN-14-120	2018/12/15	新乡市	红旗区	向阳路与新中大道交汇处西北角	松江帕提欧项目施工工地	河南省新乡市红旗区新中大道南	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:正在进行电焊作业,路面未洒水除尘。	责令整改,依法查处。	2019/1/15