

附件

新乡市原阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-138	2018/12/13	新乡市	原阳县	原阳县大 宾乡孙堤 村	正林新型 建材有限公司	河南省新乡 市原阳县	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 两座隧道窑保持持续蓄热状态，排气筒有废气正在排放，在线监控装置2018年9月投产后至今未与环保部门数据联网，也没有进行设备验收；2. 现场查看企业在线监控设备，仅有2018年11月份部分在线数据，其余在线数据丢失；3. 脱硫循环水池内喷淋液用ph试纸测试呈中性。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
HN-14-139	2018/12/11	新乡市	原阳县	大宾乡	大宾乡幸 福渠北侧 任守旗经 营的渣土 堆场	河南省新乡 市原阳县大 宾乡幸福渠 北侧	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，任守旗经营的渣土堆场露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-140	2018/12/11	新乡市	原阳县	大宾乡	大宾乡秸秆焚烧点	河南省新乡市原阳县幸福渠北	露天焚烧	现场检查时，大宾乡农户正在农田内进行秸秆焚烧，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15