

附件

宝鸡市金台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -14-044	2018/12/22	宝鸡市	金台区	陈仓镇	宝 鸡 众 盛 新 型 建 材 有 限 责 任 公 司	陕西省宝鸡市金台区宏文路南段（人防隧道北口）	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查时，该单位正常生产，砂石物料堆场面积约 2000 平方米，采取了喷淋洒水等防尘措施，周围设有钢结构广告牌围挡，发现问题：物料堆场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-045	2018/12/22	宝鸡市	金台区	群众路街道	宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司	陕西省宝鸡市金台区宝平路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业钢结构车间正在生产,存在问题:1.2名工人正在进行焊接作业,配备的移动式焊烟净化器未使用;2.数控切割机正在使用,配备的焊烟净化器未启动,督查人员指出该问题后,操作工人临时启动了焊烟净化器,该车间带班人员范洪强在场。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-046	2018/12/11	宝鸡市	金台区	十里铺街道	宝鸡杭叉工程机械有限公司	陕西省宝鸡市金台区宝十路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正常生产。存在问题:1.圆盘焊接工段和转向桥焊接工段烟尘净化设施收集不完全,部分焊接烟尘无组织排放;2.1名工人正在进行焊接作业,焊烟净化器未使用;3.露天进行喷漆作业,有机废气直排;4.另有一个喷漆车间,未安装有机废气收集处理设施,有机废气直排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-047	2018/12/11	宝鸡市	金台区	卧龙寺街道	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司国铁分公司	陕西省宝鸡市金台区陈仓大道66号	未安装治污设施	现场检查时,正在生产,存在问题:锻造车间加热工序产生的烟气未安装收集处理设施,烟气无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -14-048	2018/12/11	宝鸡市	金台区	卧龙寺街道	宝鸡市金台区新林炉具厂	陕西省宝鸡市金台区卧龙寺街道刘家台村二组	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，正在生产，属清单内淘汰类“散乱污”企业，2018年8月被查封，生产过程有喷涂磁漆工艺，无有机废气收集处理设施，有机废气直排，现场有明显异味。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/1/30
SX (陕西) -14-049	2018/12/10	宝鸡市	金台区	卧龙寺街道	陕西时速铁路道岔制造有限公司	陕西省宝鸡市金台区陈仓大道77号-55	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位正常生产。存在问题：切割工序中正在进行钢板切割作业，移动式烟气净化装置未使用。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30