

附件

## 晋中市昔阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-17-031	2019/1/26	晋中市	昔阳县	大寨工贸 园区	昔阳县金 昌汽车服 务站新建 汽车维修 项目	山西省晋中 市昔阳县大 寨工贸园区 (糠醛厂对 面)	排污口不规 范	现场检查时，该修理厂正在营业，喷漆 烤漆工段未生产，配套活性炭废气处理 设施。存在问题：未安装活性炭废气处 理设施外排气筒。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排放 口。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-17-032	2019/1/26	晋中市	昔阳县	三都乡	山西昔阳 安顺三都 煤业有限 公司	山西省晋中 市昔阳县三 都乡三都村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该公司露天生产工段未生产，原煤料场正在运输销售。存在问题：原煤料场存在大量露天未覆盖堆存，原煤料堆存位于地区最高点，未采取喷淋、封闭、防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20
SX-18-133	2019/2/18	晋中市	昔阳县	乐平镇 瑶湾村	昔阳县双 龙煤业有 限责任公 司	山西省晋中 市昔阳县乐 平镇瑶湾村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该单位正在进行洗煤生产。存在问题：部分原煤及成品煤未进行遮盖，传输带及下料仓未完全封闭，存在粉尘无组织排放隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-134	2019/2/24	晋中市	昔阳县	大寨镇 杜庄村	昔阳县晋 龙洗煤厂	山西省晋中 市昔阳县杜 北线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查,该单位正常生产。存在问题: 该单位车辆进出道路泥泞,露天大部分 堆场未进行苫盖,传输带传输煤、下料 装货时有扬尘产生,未采取抑尘措施, 现场扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式;块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网,并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2019/3/20
SX-18-135	2019/2/24	晋中市	昔阳县	大寨镇 高家岭村	车 牌 晋 K83939 土 方车	山西省晋中 市昔阳县 G207(锡海 线)	渣土车覆盖 不完全	现场检查时,高家岭村村北土方工地正 在进行挖土、装卸作业,存在问题:车 牌晋 K83939 土方车将土方卸往高家岭 村口 G207 道路西面进行覆土,渣土车 装卸土方未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	2019/3/20
SX-18-136	2019/2/24	晋中市	昔阳县	大寨镇 上郭庄村	冀 A92320 渣土车	山西省晋中 市昔阳县 G207(锡海 线)	渣土车覆盖 不完全	现场检查时,存在问题:丰汇煤矿路口 东北面约 70 米处正在进行土方装卸和 运输生产道路进出口扬尘较大,土方车 未进行覆盖,其中一辆车牌号为冀 A92320。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-137	2019/2/26	晋中市	昔阳县	孔氏乡 南营村	昔阳县孔氏乡南营村秸秆焚烧点	山西省晋中市昔阳县S317	露天焚烧	现场检查时，存在问题：昔阳县孔氏乡南营村（省道 S317）东侧田地正在露天焚烧秸秆，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-138	2019/2/26	晋中市	昔阳县	孔氏乡 松树岩村	昔阳县裕凡储煤有限公司	山西省晋中市昔阳县S317	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：该公司煤部分堆煤露天堆存未进行遮盖，道路未硬化，露天筛分，作业时会产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-139	2019/3/2	晋中市	昔阳县	乐平镇 穆家会村	昔阳县晋 美选煤有 限责任公 司	山西省晋中 市昔阳县 S317	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，存在问题：该单位大部分煤堆露天堆放，未覆盖防尘网，也未采取洒水等抑扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20
SX-18-140	2019/3/2	晋中市	昔阳县	乐平镇 坪上村	坪上村秸 秆焚烧点	山西省晋中 市昔阳县 S317	露天焚烧	现场检查时，存在问题：乐平镇坪上村焚烧点正在秸秆焚烧，产生大量黑烟，气味刺鼻。火势较大，现场立即通知当地政府。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20
SX-18-141	2019/3/2	晋中市	昔阳县	乐平镇 坪上村	坪上村奶 牛场焚烧 点	山西省晋中 市昔阳县	露天焚烧	现场检查时，存在问题：该焚烧点正在露天焚烧垃圾，产生大量浓烟，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/3/20