附件

咸阳市淳化县督办问题清单

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-20-109	2019/3/25	咸阳市	淳化县	城关镇	淳化 CNG 加气站旁 无名堆场			位于县城北 G211 道路旁, 淳化 CNG 加气站和一新建加气站之间。堆场原有苫盖,目前大部分裸露。现场无人看管,堆场出口尘土较厚,无喷淋降尘措施。	风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	2019/4/28

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-20-11(2019/3/28	咸阳市	淳化县	润镇	淳化众利 新型建材 有限公司	咸阳市淳 化县 G211(银陕 线)	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时,该公司正在生产,2017年8月份开始建设,2018年4月份建成,2018年5月份开始生产,总投资2000万元人民币,2018年5月16日取得环境影响报告表的批复。存在问题: 1.2018年10月份安装在线监控,2018年12月份进行在线比对监测,在线监测已和咸阳市环境监测中心联网,数据传输电源已断开,数据未能有效上传; 2.现场检查时该公司在线监测数据超标,从2019年3月19日开始到检查时二氧化硫和颗粒物一直超标,同时正在生产; 3.现场检查时,碱液池内碱液水位较低,不能满足脱硫需要。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,	2019/4/28