

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-111	2019/3/20	咸阳市	大西安文体功能区	马庄街道	陕西骏马环保工程有限公司	咸阳市秦都区马庄镇小雅村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时机加工工段正在生产，喷漆，焊接工段未生产，企业喷漆工段配套建设漆雾过滤+活性炭吸附+UV光氧催化处理后经排气筒排放，焊接工段配套建设焊烟净化器。现场调取企业生产记录，发现企业在3月3日至3月14日重污染天气预警期间（涉气工业企业执行二级管控），企业未按预案要求停止底漆，面漆工段喷漆作业。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX(陕西)-20-112	2019/3/28	咸阳市	大西安文体功能区	马庄街道	中铁十九局银西铁路陕西段XYZQ-2标段项目经理部一工区1#填料集中拌和站	咸阳市秦都区马庄镇白鹤村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该搅拌站露天上料，未密闭，无粉尘收集处理装置，搅拌工段未密闭，无粉尘收集处理装置，部分料仓未完全密闭，两侧通风。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-20-113	2019/3/26	咸阳市	大西安 文体功 能区	马庄街道	咸阳市秦 都区金丰 喜水泥制 品厂	咸阳市秦 都区马庄 街道办南 大街	未安装治污 设施	现场检查时企业石棉瓦生产车间，企业生产过程原料主要为水泥，粉煤灰，玻璃纤维等，企业制浆工段未按环评要求安装布袋除尘装置。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28