

附件

衡水市安平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-344	2019/4/2	衡水市	安平县	安平镇	安平镇新 正村西北 角露天焚 烧点	河北省衡水 市安平县安 平镇西北角 新正村西	焚烧垃圾或树 叶	现场检查时，安平县安平镇新政村天祥 电焊网厂附近发现露天焚烧树叶，产生 大量浓烟。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-345	2019/4/4	衡水市	安平县	大子文镇	安平县建义混凝土有限公司	河北省衡水市安平县S302	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：上料口未采取有些防尘措施措施，易产生粉尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HB-21-346	2019/4/10	衡水市	安平县		安平县旭洁配煤有限公司	河北省衡水市安平县Y701	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，产品为成型燃煤，存在问题：未按环评要求进行烘干，现场成型燃煤露天晾晒，未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-347	2019/4/4	衡水市	安平县		安平县安杰混凝土有限公司	河北省衡水市安平县S302	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，料仓密闭，喷淋系统能正常使用，存在问题：部分粉状物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15